



REPORTE ENTREGA DE VEHICULO



PARA:	OVE
E-MAIL:	gabrielpa2010@hotmail.com ; ismaelc0319@hotmail.com ; isaacv02@outlook.com ; dannyvega1976@gmail.com ; osgonzalez233950@gmail.com ; gsaldana682@gmail.com
ATENCIÓN:	Dr. William Mejía we.mejia@gmail.com ; Lic. Carla Barata carla.barata@fqml.com ; Dr. Alvaro Sanclemente alvaro.sanclemente@internationalsos.com ; Dra. Katherine Anguizola katherine.anguizola@fqml.com ; Lic. Natalia Duque natalia.duque@fqml.com

NOTA: Por razones de seguridad el motor debe de estar frio para minimizar el riesgo de lesión al personal que realiza la inspección.

SIEMPRE asegurese que el FRENO DE MANO / EMERGENCIA este ACTIVADO antes de cualquier inspección externa del vehiculo sea realizada y asegurese que al momento de la inspección esta sea realizada en un terreno nivelado para evitar cualquier desnivel en los liquidos que deben de ser revisados o que el vehiculo se pueda mover durante la inspección.

ENTREGA DE:	GABRIEL GONZALEZ	ENTREGA A:	osvaldo gonzalez
FECHA INICIO ROTACIÓN:	19/12/2018	FECHA FIN DE ROTACIÓN	26/12/2018
LUGAR:	Dorado		
VEHICULO:	LV035	PLACA:	12:00 AM
KILOMETRAJE INICIAL:	78895	KILOMETRAJE FINAL:	78951

INSPECCIÓN	SI	NO	COMENTARIOS
El motor del vehiculo está frio durante la inspección	x		
El exterior del vehiculo no tiene signos de daños en las latas, luces del vehiculo, luces de emergencia y espejos laterales	x		solo en la lata
Todos los vidrios estan libres de grietas o signos de daños	x		
El vehiculo se encuentra limpio tanto en el interior como en el exterior	x		
Todas las llantas del vehiculo se encuentran con la presión adecuada	x		
No hay signos de fuga de liquidos (aceite, hidraulico, agua) debajo del vehiculo	x		
Cada uno de los siguientes niveles de liquidos fueron revisados y están en los niveles adecuados:	x		
Nivel de liquido del radiador	x		
Nivel de aceite del motor	x		
Nivel de liquido del limpiavidrios	x		
Nivel de liquido de frenos	x		
Nivel de liquido de dirección asistida / hidraulica	x		
Nivel de agua de electrolitos de la bateria	x		

El funcionamiento de los siguientes items ha sido revisado y está en completo y adecuado funcionamiento	x		
Luces de freno	x		
Indicadores de panel de comando	x		
Luces y alarma de reversa	x		
Luces frontales bajas	x		
Luces frontales altas	x		
Luces de emergencia (si aplica)	x		
Sirena de emergencia (si aplica)	x		
Pito del vehiculo	x		
Radio de comunicación	x		
Plumilla parabrisas frontal	x		
Plumilla parabrisas trasero (si aplica)			
Freno de mano/emergencia	x		
El vehiculo tiene por lo menos 2/3 de combustible	x		
El interior del vehiculo esta limpio sin daños en las paredes, techo o piso	x		
La camilla del vehiculo está limpia y completamente funcional	x		
Los puntos de anclaje y la manija de liberación de la camilla están en buen estado y funcionales	x		
Las luces internas funcionan correctamente	x		
El extintor del vehiculo está vigente, sellado y asegurado	x		

FECHA ULTIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO	25/11/2018
FECHA ULTIMO MANTENIMIENTO POR REPARACIÓN	
PROXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO	83058
KM:	FECHA: 5000

SEGUIMIENTO VEHICULO EN MANTENIMIENTO: (fecha de seguimiento, estatus, fecha probable de entrega)

FECHA ULTIMA LIMPIEZA EXTERNA:	todos los dias
FECHA ULTIMA LIMPIEZA INTERNA:	todos los dias

REUNIONES ASISTIDAS DURANTE LA ROTACIÓN FECHA: _____ PRESIDIDA POR: _____ LUGAR: _____ Clinica Cobre IDENTIFICAR ACCIONES RESULTANTES DE ESTAS REUNIONES QUE AFECTEN A ISOS/AMPSA O SUS ACTIVIDADES:
--

ASUNTOS PENDIENTES:

seguro del carro vece 01/12/2019 y la placa vence marzo 2019 de ambulancia medic COMENTARIOS Y OBSERVACIONES:

ANEXO FOTOGRAFICO

NOMBRE Y FIRMA OVE SALIENTE: _____

NOMBRE Y FIRMA OVE ENTRANTE: _____